

PEDIDO DE COTIZACIÓN

San Miguel de Tucumán, 20 de Abril de 2023

Ref.:Expediente N°: 4984/425-2023

Presente

La Dirección de Compras y Contrataciones de la Secretaría de Estado de Gestión Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social, tiene el agrado de dirigirse a Ud. a fin de Solicitar la cotización de el/los siguientes items:

Item	Producto	Descripción	Cantidad
1	REPARACION	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTON DE CALLE GÜEMES 640.	1
2	REPARACION	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTON DE CALLE LAVALLE 2374	1
3	REPARACION	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTON DE CALLE LAVALLE 2388	1

Dicha cotización será abierta el día **28/04/2023** a las **10:00 hs.**, por el agente Vilma Noemi Gomez, en la calle Piedras N° 530, 3er piso Oficina "O" de la Dirección de Compras y Contrataciones, donde deberá indicar el plazo de mantenimiento de la oferta, número de CUIT del oferente, Razón Social, datos de contacto y valor total de la propuesta en números y letras, marca de los productos solicitados.

Requisitos a presentar:

- CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EXPEDIDA POR AFIP.
- CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EXPEDIDA POR D.G.R. DE LA PROVINCIA.
- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL EMITIDO POR D.G.R. DE LA PROVINCIA
- COPIA DE CBU DE CUENTA - PROVEEDOR DEL ESTADO EN EL BANCO MACRO.
- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO EN TUCUMÁN Y RENUNCIA AL FUERO FEDERAL MANIFESTANDO SU VOLUNTAD DE SOMETERSE A LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN.
- DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE CONTEMPLADO EN LOS ALCANCES DEL N°108 DEL DECRETO ACUERDO N° 22/1-09 (REQUISITOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO).
- SI LA PROPUESTA ESTA FIRMADA POR SOCIO O ACCIONISTA DEBERÁ ADJUNTAR COPIA DE CONTRATO SOCIAL (SRL) O ESTATUTO SOCIAL (SA) SEGUN APLIQUE.
- SI LA PROPUESTA ECONÓMICA ESTÁ FIRMADA POR UN APODERADO, DEBERÁ ADJUNTAR COPIA DEL PODER EXTENDIDO POR ESCRITURA PÚBLICA

PORTON DE CALLE Güemes 640

Requiere la reparación o reemplazo de la guía inferior, la cual se encuentra dañada.

Requiere mantenimiento en los rodamientos superiores.

Requiere la reparación de la tranca, la cual no llega a colocarse, sino que se suelta al intentar colocarla.

PORTON DE CALLE Lavalle 2374

Requiere la reparación o reemplazo de la guía inferior, la cual se encuentra dañada, como así también de los chapones por los que transita el autoelevador, el cual se encuentra desoldado, haciendo que la guía sobresalga y sufra daños

Requiere mantenimiento en los rodamientos superiores.

Requiere la instalación de una tranca, para posibilitar mejorar la seguridad al cerrar el porton.

PORTON DE CALLE Lavalle 2388.

Requiere la reparación o reemplazo de la guía inferior, la cual se encuentra dañada por la corrosión.

Requiere mantenimiento en los rodamientos superiores e inferiores.

Requiere la instalación de una tranca, para posibilitar mejorar la seguridad al cerrar el porton.

Sin otro particular lo saludo atte.-